

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

| Stammdaten | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------------------------|-----------|
| Gen.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 276 | Landratsamt Regen | 23-171-01 |
| Überw.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 276 | Landratsamt Regen | 23-171-01 |
| Betreiber | [Name] | Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG | | |
| Standort | [Bezeichnung] | | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Kaikenrieder Str. 27 | 94244 | Teisnach |
| | EMAS [J/N] | | ISO 14001 ff (+) [J/N] | |
| Anlage | [Bez.] | Anlage zur elektrolytischen und physikalischen Behandlung von Metall- und Kunststoffoberflächen für Wirkbäder von 30 m ³ oder mehr. | | |
| | [4.BImSchV] ² , [IE-RL] ² | 3.10.1 G, E | | 2.6 |

| Überwachung | | | | |
|---|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Grund (ggf. Anm.) | Regelüberwachung [J/N] | J | Turnus [Monate] | 12 |
| | Anlassüberwachung [J/N] | | Art des Anlasses: | |
| Termin (ggf. Anm.) | Datum [tt.mm.jj] | 17.10.2024 | angekündigt [J/N] | J |
| Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG | umfassend [J/N] | J | | |
| | Schwerpunkte [J/N] | | | |
| Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N] | | J | Separate Überwachung | |
| Prüfgrundlage (ggf. Anm.) | Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N] | | Bescheide vom 17.07.2014 und 06.03.2018; Anzeigen vom 20.08.2019, 23.10.2019, 30.10.2019, 02.03.2020, 11.01.2021 und 14.09.2021 | |
| | Anforderungsliste [J/N] | | | |
| | Schwerpunktprogramm [J/N] | | | |
| Ergebnis | Mängel [J/N] | N | Anordnung [J/N] | Stilllegung [J/N] |

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen | | | | |
|--|----------|------------------|------------------------------------|----|
| Mangel | Maßnahme | gesetzter Termin | Behebung / Überprüfung erfolgt ... | |
| | | | durch (Organisation) | am |
| Keine | | | | |

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL